

ලපදිස පත්‍රිකා අංක: 2016/10

රබර කිර එකතු කිරීම හා සුරක්ෂණය



ශ්‍රී ලංකා රබර පරිගේෂණයන්

රබර කිරී විකුතු කිරීම හා සුරක්ෂණය

කිරී කැපු පසු, කිරී වැස්කීම සාමාන්‍යයෙන් පය 3 - 4 කළු නවති. කිරී වැස්කීම නැවතතු වහාම කිරී විකුතු කළ යුතු වේ. කිරී විකුතු කිරීමේ ද සිහියේ තබා ගත යුතු වැදගත් කරුණු කිහිපයකි. මේවා ඉතා වැදගත් වන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ දළ රබර, වනම් හිටි රබර (RSS), ලේඛක්ස් ත්‍රේප්, ශේෂ්ප්‍රාපකාරී කිරී හෝ හාස්‍යනිකව පිරිවිතර කළ රබර (කුටිටි රබර) නිෂ්පාදනය කිරීමට ගන්නා ආරම්භක උච්ච හොඳ තත්ත්වයේ පැවතිය යුතු බැවති.

රබර කිරී ගසෙන් විලියට විද්‍යු වය පිරිකිද සුදු පැහැති දියරයක් වන අතර, වහි රබර හොවන උච්ච වන ප්‍රෝටේෂ්, කාබේන්ඩ්බුට්, එලිඩ්, හා ලේඛ අයනද අත්තරෙන වේ. ගසෙන් ඉවතට පැමිනි කිරීවල ගුණාත්මක බව, මිනිස් සියලුමරකම් හා පරිසර සාධක මත රඳු පවති. කිරී සැකකිම කිදු කරන තෙක් කිරීවල තත්ත්වය මනාව පවත්වා ගැනීම සඳහා අප කළ හොකළ යුතු දේ මොනවාදැයි දැනු තිබුම වැදගත්ය.

අප කළ යුතු දැ

1. මේ සඳහා හාවතා කරන සියලු හාජන වනම් පිලි, කිරී විකුතු කරන කේප්ප, බාල්දී, ක්ෂේම්ප්‍රායේදී කිරී විකුතු කරන වැංකි/කර්මාන්ත ගාලාවේ කිරී විකුතු කරන වැංකි, කිරී ප්‍රවාහනය කරන හාජන බවුක්ර යනාදිය පිරිකිදුව තැබිය යුතුයි.
2. වැකි ආවරණ හාවතා කිරීම මගින් කිරීවල තත්ත්වය රැකිගැනීම සම්බන්ධයෙන් ද වැදගත් කාර්යභාරයක්ද ඉට වේ. කිරී සාහන දින ගණන වැඩි කරනවාට අමතරව මෙමගින් වැකි ජලය කළ දිගේ වැස්කී බැක්ටේරිය පහළට සේදු ගෙනැවීන් කිරී විකුතු කරන කේප්ප වල විකුතුවීමද විකි.
3. අවශ්‍ය වේ යැයි හැඳේ 'නම්, භැකි මුල්ම අවස්ථාවේදීම සුරක්ෂක කිරීවලට විකුතු කළ යුතුය.
4. කිරී පොල්කටුවල කුණු විකුතුවීම වැළැක්වීම සඳහා බාල්දීයට රබර කිරී විකුතු කර ගත් පසු, මම කිරී පොල් කටු, ගස අසල සිටුවා ගත් දුන්ධින් මත යටුනුරු අතට නව තැබිය යුතුය.
5. අශේෂිත මැන්දි දිග කාලිනව සුරක්ෂිත කරන ලද රබර කිරී අඩංගු හාජන වායු හුවමාරුවක් සේදු හොවන ප්‍රාගින් හොඳින් වසා තැබිය යුතුය.
6. විශේෂයෙන් සේධියම් සැල්ංකිටි වැනි සුරක්ෂක උවත් කිරී වෙළට විකුතු කිරීමට මොහොතුකට පෙර පිළියෙළ කර ගත යුතුය.
7. සියලු සුරක්ෂක මනාව වැශු බදුන්වල තිකි පරිදි අපුරා තැබිය යුතු වේ.

අප නොකළ යුතු දැ

1. හාටිනා නොකරන විටදී කිරී වික්‍රී කරන කේත්පේ බිම දමා තැබීම.
2. කිරී වික්‍රී කර ගෙන් පසු කිරී බාල්දියට අනු රිකිලු හා වෙනත් බාහිර දුව්‍ය දැමීම - කිරී කැලැභ්‍රති ඉවතට විසිවීම වැළැක්වීමට සමහර කිරී ක්‍රිඩ්‍ර්යාන්ත්‍ර විසින් මේවා වික්‍රී කරන ලැබේ.
3. ජලය වික්‍රී කිරීම - කිරී පරිමාව වැඩි කර ගැනීමට සමහර අය විසින් ජලය වික්‍රී ජලය වික්‍රී අනර, මේ සඳහා අපරිකිදු ජලය හාටිනා කළ නොත් කිරීවල ගුණාත්මක බවට විය බලපායි. මෙසේ හනුක කරන ලද කිරීවල වියලි රඛ්‍ර ප්‍රතිගතය අඩු බවෙන් විය කේත්ප්‍රාප්‍යකාරන කාර්යක්ෂමතාවයටද බලපායි.
4. කිරී හාජන අවධිවේ තැබීම - මෙයේ කරන්නේ කිරීවල උෂ්ණත්වය වැඩි කර වැඩි මෙවෙළක් අයක් ලබ) ගැනීමට ය. උෂ්ණත්වය වැඩිවූ විට බැක්වීරියා ක්‍රියාකාරීන්වය ද වැඩි වන අනර කිරී පැකීමට හා පුර්ව කැටි ගැකීමටද විය තුළු දෙයි.
5. සුරක්ෂක අවශ්‍ය පමණාට වඩා හාටිනා කිරීම - නිර්දේශන මට්ටම් වලට පමණක් වික්‍රී කළ යුතු වේ. අනවශ්‍ය පරිදි වැඩිපුර ප්‍රමාණ වික්‍රී නිසා කිරී කැවිගැසීමට අවශ්‍ය අමිල ප්‍රමාණය ඉහළ නැවත අනර මෙය වියලිම ප්‍රමාද කර ජේල් කේත්ප්‍රාප්‍යකාරනාවීමට ද මග පාදුයි.
6. රඛ්‍ර කිරී බහාලු හාජන නොවකා තැබීම - කිරී සුරක්ෂකයෙන් කර තිබෙනුයේ ඇමෝතිය සමග දිගු කාලීන සුරක්ෂකයේ නම් ව්‍යවහාර තබා ඇති බහාලුම් වලින් ඇමෝතිය වාෂ්පිකරණය වේ.

සුරක්ෂක

කොට්‍ර කාලීන සුරක්ෂක -

මේවා ප්‍රතිකෘෂාරක නම්න් හඳුන්වෙන අනර, සැකසීම සඳහා කර්මාන්ත ගාලුවට ප්‍රවාහනය කරන නොත් රඛ්‍ර කිරී ස්ථායිව තබා ගැනීම සඳහා උපකාරී වේ.

දිගු කාලීන සුරක්ෂක -

මේවා රඛ්‍ර කිරී දිර්ඥ කාලයක් ඉතා ස්ථායිව තබා ගැනීම සඳහා ගොදා ගැනේ.

නියම සුරක්ෂකයක තිබිය යුතු ගත් ලක්ෂණ -

- ශ්‍රී ලංකාවේ බැස්ට්‍රේට්‍රෝ නාගකයක් වීම.
- බැස්ට්‍රේට්‍රෝ ශ්‍රී ලංකාවේ වයෙන් හට ගන්නා වූ ඔහුගේ අම්ලයක් උදාසින කිරීමට ඇති භාෂ්‍යයාව
- ස්ට්‍රේට්‍රෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ට්‍රේට්‍රෝ ප්‍රකාශනයක් සමඟ ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා සිදු කිරීමට ඉඩ ඇති බැර ලේඛන අයන අවක්ෂේප කිරීමට හෝ සංයෝග සැදුමට සමත් වීම.

ප්‍රතිකැටිකාරක

1. ඇමෝනියා (NH_3) ප්‍රතිකැටිකාරකයක් ලෙස

- 25% - 30% ප්‍රාය ප්‍රවනුයක් ලෙස හෝ කිලින්ඩ්‍රල අසුරා ඇති 100% දුව ඇමෝනියා කිලින්ඩ්‍රල වශයෙන් ලබා ගත හැකි.
- රබර් කිරී වලට විකුණ කිරීමට සාදා ගන්නා ප්‍රවනුය (Stock solution) 1%. 0.01% - 0.05% සාන්දුනුයක් ලැබෙන සේ රබර් කිරී වලට වක් කරනු ලැබේ.
- හිට් රබර් නිෂ්පාදනය සඳහා සුදුසුය.
- ශ්‍රේප් රබර් නිෂ්පාදනය සඳහා ගෝග්‍රැස නොවේ.
- ඇමෝනියා ව්‍යුත්පකරණය විය හැකි තිකා අසුරා ඇති හාජන හොඳින් කිල් වන සේ වසා තබාය යුතුය.

2. ශේෂියම් සළුනයිටි (Na_2SO_3) ප්‍රතිකැටිකාරකයක් ලෙස

- ශ්‍රේප් නිෂ්පාදනය සඳහා හොඳම ප්‍රතිකැටිකාරකයයි.
- සුදු කඩික් ලෙස පවති.
- නරක් නොව නොද තත්ත්වයේ ඇති විට 90%-98% සංඛ්‍යාතාවයක් පෙන්වයි.
- උතුසුම වැකි තත්ත්වල ද ස්ට්‍රේට්‍රෝ නොවන අතර හොඳින් කිල් වන සේ වකා ඇති බැහැරුම් වල දමා කිසිල් තැනක ගබඩා කර ගත යුතුය.
- රබර් කිරී වලට විකුණ කිරීමට සාදාගන්නා ප්‍රවනුයේ (Stock Solution) සාන්දුනුය 3% විය යුතුය.
- කිරී මුදවන වේලාව හා කිරී විකුණ කරන මධ්‍යස්ථානයේ සිට කර්මාන්ත ගාලවට ඇති දර, ආදි කරුණු සළකා බලා රබර් කිරී වල 0.05% - 0.15%ක් අතර සාන්දුනුයක් ඇති වන සේ වත් කළ යුතුය.
- එන්සයිඩ්‍රෝ දුර්වර්ණකාවයද තරමක් දුරට අඩු කරයි.
- වැකිපුර විකුණ කළපොන් වියලිම ප්‍රමාද වේ.
- ප්‍රවනුය ක්ලින් ප්‍රායෝග කර තබාමෙන් එහි ප්‍රඛාලනාවය අඩු වන තිකා කිරීවලට එකුණ කිරීමේදී ප්‍රවනුය සැමවීම අවශ්‍යෙන් ප්‍රායෝග කර ගත යුතුයි.
- ශේෂියම් සළුනයිටි මුළුක ප්‍රවනුය සාදා ගන්නේ සූඩ් කි.ග්‍රෑ. 1 ක් වනුර ලිටර 30 ක දියකර ගැනීමෙනි.
- ඉහන මුළුක ප්‍රවනුයෙන් මුළු ලිටර 300 ක් කිරී ලිටර 20 සඳහා ප්‍රමාණවන්ය (0.05% සාන්දුනුයක් කිරීවල පවතින සේ)

3. දෙවුම් කෝබා (Na_2CO_3) ප්‍රතිකැටිකාරකයක් ලෙස

- රබර් කිරී වලට එකතු කිරීමට හාදා ගන්නා මූලික ප්‍රාවත්තය (Stock solution) 1.66%
- රබර් කිරීවල ඇති සාහේලත්තාය 0.025% වන ලෙස එකතු කෙරේ.
- සාහේලත්තායෙකුව බලන විට ලාභදායි වේ.
- එනර්මි සුලත්ව හාවිත නොවේ.

දිග කාලින සුරක්ෂණය -

වඩාන්ම සුලත්ව හාවිතාවන දිග කාලින සුරක්ෂකය අභේද්‍යිනිය වන අනර් එය රබර් කිරී සුරක්ෂකයක් ලෙස වඩාන්ම ගෝග්‍ර රැකායනික උවසයි. අභේද්‍යිනිය පමණක් රබර් කිරී මත ඉහළ සාහේලත්තායෙකින් යෙදුය නැති අනර්, ද්‍රව්‍යීයක සුරක්ෂක සාමාග යෙදුමෙන්, සාහේලත්තාය සාහෙන ප්‍රමාණයකින් අඩු කර ගන පැනක. අභේද්‍යිනිය සාහේලත්තාය මත රදා පවතින සුරක්ෂක පද්ධති දැක්කි. එවා නම් වැඩි අභේද්‍යිනිය හා අඩු අභේද්‍යිනිය සුරක්ෂක පද්ධති වන අනර්, විම සුරක්ෂක පද්ධති යොදා සකස් කළ සාන්ද රබර් කිරී, වැඩි අභේද්‍යිනිය හා අඩු අභේද්‍යිනිය සාන්ද රබර් කිරී යුතුවෙන් හැඳින්වේ.

වගුව 2. සුරක්ෂක පද්ධති

සාන්ද රබර් කිරී වර්ගය	සුරක්ෂක පද්ධතිය	
වැඩි අභේද්‍යිනිය සාන්ද රබර් කිරී	අභේද්‍යිනිය 0.7% (කිරී මත)	
අඩු අභේද්‍යිනිය සාන්ද රබර් කිරී	<p>1. LATZ (අඩු අභේද්‍යිනිය) TMTD/ZnO)</p> <p>2. LABA</p> <p>3. LAZDC</p>	<p>අභේද්‍යිනිය 0.2% + TMTD 0.013% + ZnO 0.013%</p> <p>අභේද්‍යිනිය 0.2% + බෝරික් අම්ලය 0.2%</p> <p>අභේද්‍යිනිය 0.2% + ZDC 0.1%</p>

කේන්ද්‍රපාකාරී රබර් කිරී නිපදවීමෙන් ඉහත සඳහන් සුරක්ෂක පද්ධති අනරේන් වඩාන්ම ජනප්‍රිය හා ප්‍රවිතින සුරක්ෂක පද්ධතිය, LATZ පද්ධතිය වේ.

වගුව 1. සුරක්ෂක හා ඒවායේ හාවින

පුරුෂකය	කානුනු පෙන ලබාදී සිටුවනු ලබමේ	කිරී වලද යෙදීමේ කානු ගැන විවිධ හෝමැඩ්	කිරීවල කාන්ත්‍රය (%)	කිරීවල පහනා කරනු ලැබේ
අගෙන්තිය පිනිසැවාර්ථක ලෙස	1%	අගෙන්තිය වාසුව කි.ග්‍ර. 1, එලය කි. ඉ. 99 ක දියෙකට 25% අමෙශකිය ප්‍රවත්තය ම.ල.24ක එකතුවර ගන්න	0.01 - 0.05	කාඛ ගත් ප්‍රවත්තය මිල. 10 - 50, සාම රඟ කිරී ලට් 1 වත් පහනා කාන්ත්‍රය
අගෙන්තිය දිග කාලීන පුද්ගලිකයෙක් ලෙස	10%	අගෙන්තිය වාසුව කි.ග්‍ර.10, කි.ග්‍ර. 90ක දියෙකට ගන්න	0.2 - 0.4	ක්‍රේඩ් කිරී ලට් 100 කට ප්‍රවත්තයෙක් ලට් 2 - 4 පහනා කාන්ත්‍රය
කොට්ඨාසි කළුකිව	3.3%	කුමු කි. ග්‍ර. 1 30ක දිය කාං කාල වෙත ම නැවුම්ව හෝමැඩ් හෝමැඩ්	0.05 - 0.15	කාඛ ගත් ප්‍රවත්තයෙක් ම.ල. 150 - මි.ල. 450 මුළුක ප්‍රවත්තය ක්‍රේඩ් කිරී ලට් 10 කට පහනා කාන්ත්‍රය
දෙවුම් කොමිස්	1.66%	කුමු කි. ග්‍ර. 1 60ක දිය කාං කාල වෙත ම නැවුම්ව හෝමැඩ් හෝමැඩ්	0.025	මුළුක ප්‍රවත්තය මි.ල. 15 ක්‍රේඩ් කිරී ලට් 10 කට පහනා කාන්ත්‍රය

ප්‍රවාහනය -

රබර කිරී ප්‍රවාහනය සඳහා වැංකි නිර්මාණය කිරීමේදී වඩාත්ම සුදුසු ද්‍රව්‍ය අශ්‍රුම්තියම් වේ. අශ්‍රුම්තියම් මිල අධික හා පහසුවෙන් හැඩාය වෙනස්වීය හැකි තිකා කිරී ප්‍රවාහන වැංකි නිර්මාණය සඳහා මැයි වානේ නිරදේශ කෙලේ. නමුත් මලකාව කැමෙන් ප්‍රමාණවන් පරිදි ආරක්ෂා වේම පිතික එවායේ අනුව පැන්ත, අනුය, විපොක්කි හින්ත හෝ ක්ලේරික්සන හින්ත ආලේප කිරීමෙන් රබර කිරී යක්ඛ හා ස්පර්ශ වේම වළකි.

රබර කිරී පෝරිම -

ක්‍රේමාන්ත ගාලුවලට පැමිණි පසු, රබර කිරී මැතිමට පෙර මාත 40 මල නොකන වානේ දැඹුකින් පෙරා වැළ, කුණු හා මිශ්‍රණු කිරී ගෙවූ ඉවත් කර ගත යුතුය.

රබර කිරී මැතිම -

සම්මත ආකාරයට යක්ස් කළ බාල්දියකට රබර කිරී වත්කර මිශ්‍රම දත්ත්වික් හා විනයෙන් ලබා ඇති කිරී පරිමාව ලටට වලින් මැති ගති. මෙටෙළුක් උපකරණය සහ ඒ සඳහා ලබා දී ඇති වගුව හා විනයෙන් වියලි රබර ප්‍රමාණය ගණනය කරනු ලැබේ.

රබර කිරී මැතිමට අවශ්‍ය කරන උපකරණ

1. ලිටර් 40 සම්මත සිලින්චිරාකාර හාරනය
2. මිශ්‍රම දත්ත්වි
3. මෙටෙළුක් උපකරණය
4. විෂ්කම්ජය අගල් තාක්ස් පමණු වන දිග අඩ් 1 ක් පමණු උස සිලින්චිරාකාර හාරනය
5. කුඩා නොනැමෙන හාරනයක් (ඉහත (42) සඳහන් වන හාරනයේ පරිමාවන් 1/3 පරිමාවක් යුතු)
6. කුඩා කොළඳ දෙකක්
7. උග්‍ර්‍යාන්ත්වය $29^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ පළවින පිරිසිදු ජලය
8. පෙන ඉවත් කිරීමට (අ- ලේ 6 ක් පමණු පළුල අශ්‍රුම්තියම් තහවුවක්)
9. ඉහත 4 ගි සඳහන් හාරනයේ පරිමාව මෙන් දෙගුණයක් පමණ පරිමාවක් ඇති රබර කිරී සහ ජලය මිශ්‍ර කිරීම සඳහා හාරනයක්

මෙටෙළුක් උපකරණය හා විනයෙන් වියලි රබර ප්‍රමාණය මැනී ගැනීමේ නිවැරදි ක්‍රමය :-

- කිරී වලින් පෙනු ඉවත් කරන්න
- රුළුවට මතින හාරනයට කිරී වක මිශ්‍රමක් ගත්තා. (රබර කිරී ගැනීම සඳහා වෙනම කොළඳයෙන් හා වින කළ යුතුය) (ඉහත අංක 6 නි සඳහන්වේ.)
- ඉහතින් මැන්ත් කිරී කොටස රබර කිරී සහ ජලය, මිශ්‍ර කරන හාරනයට හිස් කරන්න.

- වෙනම කොප්පයක් (ඉහත අංක 6 හි සඳහන්) හාවින කරමින්, රබර කිරී වලුන් හිස් වූ හාජනය ජලයෙන් ප්‍රරුවන්න.
- මෙම හාජනයේ ඇති දැදැන් මිගු කරන හාජනයට හිස් කළ යුත්තේය. මෙවිට හාජනයේ ඇතුළු පැන්තේ ඇලු පවතින රබර කිරී මිගු කරන හාජනයට විකණ වනු ඇත.
- ඉහත පියවර නැවත වරස් කරන්න.
- මිගුණයේ වායු බුවල නොනැගෙන සේ මිගු කරන හාජනයේ ඇති කිරී සහ ජලය ප්‍රවේගමෙන් මිගු කරන්න. රබර කිරී/ජලය මිගුණයේ උෂ්ණත්වය 29°C බවට වගබලා ගත යුතුය.
- රබර කිරී/ජලය මිගුණය ප්‍රවේගමෙන් (ඉහත අංක 4 හි සඳහන්) කිලින්ඩර්කාංඡ බඳුනට වත්කර මෙටෝලක් උපකරණය වනි සෙමින් අන හරින්න. කිලින්ඩර්ය සිරස්ව පිළිවුවා ඇති බවට වගබලා ගත යුතුය.
- උපකරණය තිදුනස්ව ඉහළ පහළ යාමට ඉඩ දෙන්න.
- පාවිමෙන් පසු මෙටෝලක් උපකරණය නැවතුන විට කියැවීම ගන්න.
- කියැවීම ගත් පසු දුම්රිල්ලෙන් උපකරණය කිරීවල පහනට තෙරපා තිදුනස් පද්ධේන්නට හැර නැවතුනු පසු නැවත වම කියැවීම ලැබේදැයි පරික්ෂා කර බලන්න.
- ඕන රබර පර්යේෂණයන් විසින් තිර්දේග කර ඇති ඕන ලංකා ප්‍රමිත ආයතනය මැන් සහතික කොට ඇති සම්මත මෙටෝලක් වගුව හාව තයෙන් රබර කිරීවල බර, ගණනය කර ගන්න.