

ශ්‍රී ලංකා රඛර නිෂ්පාදනය



ශ්‍රී ලංකා රඛර පරිගේෂණායතනය




සියවුස සැමරුව

සේප් රඛර් නිෂ්පාදනය

වෙළඳපොලේ දැනට පවත්නා ස්වාධාවික රඛර් අතරින් වඩාත්ම පිරිසිදු රඛර් වර්ගය ලෙස සැලකෙන්නේ සේප් රඛර් කිරී, කැටි ගැකීම මගින් මෙම ලේවෙක්ස් සේප් රඛර් තිපදවන අතර එවායේ සුදු පැහැති ස්වභාවය නිසා පෙළේ සේප් යන නමද හාවතා කරයි. වියලු රඛර් ආක්‍රිතව තිපදවන නිම් හාන්ඩ් වන, සොබඩාරක්ෂිත ගලු වෙදුන උපරකත්, ආනාර උව්‍ය සමග ස්පර්ශ වන රඛර් නිෂ්පාදනයන් හා ගම් වර්ග පිළියෙළ කිරීමේදී මෙම රඛර් ප්‍රධාන අමු උව්‍ය ලෙස හාවතා කරයි.

මූල්‍යාලාව, ලෙව විගාලනම සේප් රඛර් නිෂ්පාදකය වන අතර, වම තත්ත්වය ත්වරුරටත් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිෂ්පාදන කියවලියේ සැම පියවරක්ම ඉනා පිරිසිදුව නා මතා පාලනයකින් යුතු කිරීම වැදගත් වේ.

සේප් රඛර් නිෂ්පාදනයේ වැදගත් පියවරයන් පහත රුප සටහන 1 න් දක්වේ.



රුප සටහන 1. සේප් රඛර් නිෂ්පාදනයේ විවිධ පියවර

සේප්පේ රඛප් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රධාන පියවරවල අරමුණු, නිර්දේශීත සුම හා එමගින් ඉනා නොදු තන්ත්වයේ සේප්පේ රඛප් නිෂ්පාදනය කරගන්නා ආකාරය පහත විස්තර කෙරේ.

1. ක්ෂේත්‍ර කිරීම හා සුරක්ෂණය

ක්ෂේත්‍ර රඛප් කිරීම විකුණු හා මනා පාලනයකින් යුත්තව සිදු කළ යුතුය. රඛප් කිරීවල අඩංගු රඛප් නොවන ද්‍රව්‍ය (කාබෝහයිඩ්ට්‍රි, ප්‍රෝටින, මිට්ඩ) මත බැක්ට්‍රියා ක්‍රියාකාරීත්වය නිකු ඇතිවන වාත්පරිල මේද අම්ල (Volatile fatty acids) නිකු රඛප් කිරීම ඉනා පහසුවෙන් පුරුව කැටි ගැකීමට (Pre-coagulation) හා ජනය විය හැක. ක්ෂේත්‍ර රඛප් කිරීම සඳහා ගාලුවට පැමිණෙන තොක් මෙම රඛප් කිරීම පුරුව කැටි ගැකීමෙන් වළැක්වා ගෙන ආරක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ.

1.1 නිර්දේශීත සුම

රඛප් ගෙශන වැඩෙන කිරීම විකුණු කර ගනු ලබන්නේ ඉනා පිරිසිදු පොල්කටුවවලට නො ගි ලංකා රඛප් පර්යේෂණාත්තානතයෙන් නිර්දේශීත කරනු ලැබූ ප්ලාස්ටික් (Thermoplastic) කේප්ප වලටය. රඛප් කිරීම විකුණු කිරීමේදී සුනු හා වෙනත් බාහිර ද්‍රව්‍ය විකුණු නොවීමට වග බලා ගත යුතුය.

ක්ෂේත්‍ර රඛප් කිරීවල සිදුවන පුරුව කැටි ගැකීම වළැක්වා ගැනීම සඳහා කොට්ඨාස සුරක්ෂා වන ප්‍රතිකාරී කාරක (Anticoagulants) පාවතිය ඉනා වැදගත් වේ. සේප්පේ රඛප් නිෂ්පාදනයේ බහුලව හාවතා වන හා නොදු කොට්ඨාස සුරක්ෂණය වන්නේ සේවියම් සල්ගැට්ටි (Na_2SO_3) වේ. මෙම රකායතික ද්‍රව්‍ය වෙළඳපෙළේ 90-98% සාන්දුන්‍යකින් යුත්ත සුදු පැහැති කුඩා ලෙස පවතී. මෙම රකායතික ද්‍රව්‍ය ඉනා පහසුවෙන් ඕනෑම්කරණයට හා ජනය වී වැනි සක්‍රියතාවය අඩුවන බැවින්, මෙවා පිරිසිදු හා ජනයක දාමා වායු රෝදුන්‍යය වන ලෙස වකා තැබිය යුතුය.

සේවියම් සල්ගැට්ටි ක්ෂේත්‍ර කිරීවලට විකුණු කරනු ලබන්නේ බර අනුව 3.3% (w/w) තනුක ප්‍රාවත්තයකිනි. සේවියම් සල්ගැට්ටි 1 kg ක් ජලය 30 L ප්‍රාවත්තය කර ගැනීමෙන් මෙම තනුක ප්‍රාවත්තය සාදා ගත හැක.

මෙම තනුක ප්‍රාවත්තයෙන් 300 ml ක්ෂේත්‍ර කිරීම 20 L (i.e. කිරීවලට 0.05% ඇතිවන පරිදි) කට විකුණු කළ යුතුය. සේවියම් සල්ගැට්ටි ප්‍රාවත්තය ගබඩා කර තැබීමේදී වහි සක්‍රියතාවය අඩුවන බැවින් සම්බිංම අලුතින් සාදා ගන් ප්‍රාවත්තයකින් ක්ෂේත්‍ර කිරීවලට විකුණු කළ යුතුය. සේප්පේ රඛප් නිෂ්පාදනයේදී අමෝනියා කොට්ඨාස සුරක්ෂණයක් ලෙස කිසිවෙකන් හාවතා නොකළ යුතුයි.

2. මූලික පෙරීම

ක්ෂේත්‍ර කිරී කර්මාන්ත ගාලවට ගෙන ඒමෙන් අනතුරුව ප්‍රච්‍රිතයෙන්ම, ක්ෂේත්‍ර කිරීවලට බහුභාෂිත විකුණ වී ඇති ද්‍රව්‍ය (පොතු කඩුලි, හා අනිකුත් ද්‍රව්‍ය) ඉවත් කිරීම සඳහා පෙරීම සිදු කළ යුතුය.

2.1 නිරද්‍යුණිත සුමය

මොනේල් මිගු ලේඛනයෙන් සැදු දැලකින් (නො. 40) සමන්විතව පෙරනයකින් ක්ෂේත්‍ර කිරී පෙරීම සිදු කළ යුතුය. මේ සඳහා තම (copper) හෝ යකඩ (iron) විලින් සැදු දැල් හාවතා නොකළ යුතුය. තම හෝ යකඩ කිරීවලට විකුණ වීමෙන් නිපදවනු ලබන සේප් රඛර් වල තන්ත්වය බාල වේ.

3. වියලු රඛර් ප්‍රතිගතය නිර්ණය කිරීම

මෙටොලක් උපකරණය මගින් රඛර් කිරීවල අඩංගු වියලු රඛර් ප්‍රමාණය (Dry rubber content) නිර්ණය කරනු ලබයි. රඛර් කිරී මිදුවිමට ප්‍රච්‍රිතයෙන් සිදු කරනු ලබන සම්මතකරණයට (Standardization) හා රඛර් කිරී කපන තිළඹාරීන්ට ගෙවීම සිදු කිරීමටද මෙම වියලු රඛර් ප්‍රමාණය නිර්ණය කිරීම වැදුගත් වේ.

3.1 නිරද්‍යුණිත සුමය

ක්ෂේත්‍ර රඛර් කිරී විකුණ කොටසකට ජලය කොටස් දෙකක් නොදින් මිගු කොට මෙටොලක් උපකරණය මගින් වියලු රඛර් ප්‍රමාණය නිර්ණය කළ යුතුය.

සැමවිම මෙටොලක් උපකරණය හාවතා කිරීමට ප්‍රච්‍රිතයෙන්, විය තනුක රඛර් කිරී ප්‍රවත්තයේ පහසුවයෙන් ඉහළ හා පහළ ගමන් කරනවාදැයි පරිස්ථා කළ යුතුය. මෙටොලක් පාධාංකය කියවීමෙන් අනතුරුව රඛර් පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිරද්‍යුග කරනු ලැබූ වගුව ආධාරයෙන් වියලු රඛර් ප්‍රතිගතය නිර්ණය කළ යුතුයි.

4. රඛර් කිරී සංවිත කිරීම හා සම්මතකරණය

රඛර් වත්තෙන් සැම කොටසකින්ම ගෙනෙන ක්ෂේත්‍ර කිරී වික සංවිත වැංකියකට (Bulking tank) විකුණ කළ යුතුය. මෙමගින් එකාකාර තන්ත්වයෙන් යුත් හෝ රඛර් නිපදවිමට හැකියාව ලැබේ. මෙම සංවිත වැංකි සැදු කොළඹුකාර වන අතර එවායේ බාරිනාව වික ද්‍රව්‍යකට ලැබෙන කිරී ප්‍රමාණය තනුක කිරීමෙන් පසු ලැබෙන කිරී/පලය මුහුණය රඳවා තබා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් විය යුතුය.

වඩා) නොදු ඒකාකාර බවස් හා පෙනුමක් ලබා දීම සඳහා රඛර් කිරී සාචිව කිරීමෙන් අනතුරුව සම්මත වියලි රඛර් ප්‍රමාණයක් දක්වා පිටිකිදු ජලය විකතු කොට සම්මතකරනය කළ යුතුයි.

4.1 සම්මතකරනයේ අරමුණු

- ඒකාකකර තත්ත්වයෙන් යුත් රඛර් කිරී ලබා ගැනීමට
- විකතු කරනු ලබන රෝගික ද්‍රව්‍ය ඒකාකාර ලෙස පැවතීම සඳහා
- මෘදු රඛර් කැටියක් ලබා ගැනීමට හා රඛර් නොවන ද්‍රව්‍ය නොදින් ඉවත් කිරීම සඳහා
- රඛර් කිරී වල ඇති වන වායු බුමුව පහසුවෙන් ඉවත් වීම සඳහා

4.2 තිරදේශීන තුමය

රඛර් කිරී තතුක කිරීමේ (සම්මතකරනය) තිරදේශීන තුමය

- හාංකකරනය සිදු කරන්නේ නම්, රඛර් කිරී 21% වියලි රඛර් ප්‍රතිගතයන් දක්වා තතුක කළ යුතුය.
- හාංකකරනය නොකරන්නේ නම් රඛර් කිරී 15% වියලි රඛර් ප්‍රතිගතයක් දක්වා තතුක කළ යුතුය.

රඛර් කිරී තතුක කිරීම සඳහා ඉතා නොදු තත්ත්වයේ ජලය හාවතා කළ යුතු අතර විනි තම්, යකඩ, මැංගනිස් හා කැල්සියම් වැනි ලේඛන ඇධික සාක්ෂිත්‍යකින් නොතිබිය යුතුය. නොදු තත්ත්වයේ නොවන ජලය හාවතා කිරීම මගින් නිපදවන තුළුප් රඛර් දුරටත් වීම සහ එවායේ තත්වය බාලවීම සිදුවේ.

රඛර් කිරී තතුක කිරීම සඳහා හාවතා කළ යුතු ජලය පරිමාව ගනනය කිරීම පහත සඳහන් පරිදි සිදු කළ හැක.

$$V_T D_S = V_F D_F$$

$$V_W = V_T - V_F$$

V_T = සම්පූර්ණ කිරී/ජල පරිමාව

D_S = සම්මතකරනය කරන ලද කිරී වල වියලි රඛර් ප්‍රතිගතය

V_F = ක්ෂේත්‍ර රඛර් කිරී වල පරිමාව

D_F = ක්ෂේත්‍ර රඛර් කිරී වල වියලි රඛර් ප්‍රතිගතය

V_W = සම්මතකරනය සඳහා අවශ්‍ය ජල පරිමාව

5. සේවීයම් බඩිසළුනයිටි/සේවීයම් මෙටාබඩිසළුනයිටි විකතු කිරීම
ක්ෂේත්‍ර රඛර් කිරී කර්මාන්තගාලාවට පැමිණි විගසම සේවීයම් බඩිසළුනයිටි හෝ සේවීයම් මෙටාබඩිසළුනයිටි විකතු කළ යුතුය.

5.1 අරමුණ

රඛර් කිරීවල ඇති වින්සයිම නිකා සිදුවන ඔක්සිකරණයෙන් අනුවත අඹරු පැහැ ගැන්වීම වළකා ගැනීම සඳහා මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය විකතු කරනු ලබයි. මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය විකතු කිරීම ප්‍රමාද වුවනෙන් නිපදවනු ලබන ශ්‍රේෂ්‍ර රඛර් අඹරු පැහැගැනීමට ඉඩ ඇත.

5.2 නිරදේශීන ප්‍රමාණය

මෙම රසායනික ද්‍රව්‍යයේ අවශ්‍ය උපරිම ප්‍රමාණය වන්නේ වියලි රඛර් 1kg කට සේවීයම් බඩිසළුනයිටි 5g කි. මෙම අවශ්‍ය ප්‍රමාණය පළයේ දියකර තනුතු ද්‍රව්‍යයක් සාදා ගැනීමෙන් පසුව ක්ෂේත්‍ර කිරීවලට විකතු කළ යුතුය. වික් වික් සොටස්වල රඛර් කිරී විවිධ අවස්ථාවලදී කර්මාන්තගාලාවට පැමිණෙන විට වික් වික් සොටස්කට අවශ්‍ය සේවීයම් බඩිසළුනයිටි ප්‍රමාණය වික් කර ගත යුතුය. ක්ෂේත්‍රයේදී සේවීයම් සළුනයිටි විකතු කර ඇත්තේ, සේවීයම් බඩිසළුනයිටි විකතු කරන ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැක. කෙසේ වෙතත්, කිසිම විටෙක නිරදේශීන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් මෙම රසායනික ද්‍රව්‍ය විකතු නොකළ යුතුය. වැඩි ප්‍රමාණයක් විකතු කිරීම මගින් ශ්‍රේෂ්‍ර රඛර් වියලිමට ගත වන කාලය වැඩිවන අතර විමෙන් ශ්‍රේෂ්‍ර රඛර් දුර්වර්තා විමට ඉඩ ඇත.

6. හාරිකකරණය

කැරෙට්වෙනොයිඩ් වර්ණක හා අනෙකුත් රඛර් නොවන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කර සුදු පැහැදි ඉනා හොඳ තත්ත්වයෙන් යුත් ශ්‍රේෂ්‍ර රඛර් නිෂ්පාදනය සඳහා හාරිකකරණය සිදු කිරීම අනිවාර්ය වේ. හාරිකකරණය කරන ලද රඛර් උසස් තත්ත්වයෙන් යුත් වන අතර එවා ගබඩා කිරීමේදී ප්‍රස්ථ බැඳීමට ලක්වීම ද අඩු වේ.

6.1 නිරදේශීන කුමය

හාරිකකරණය ප්‍රධාන වගයෙන් කුම දෙකටම සිදු කළ හැක.

A. සාම්පූද්‍රයික කුමය

මෙම කුමයේදී ක්ෂේත්‍ර කිරී කළඹින්නේ මේනිස් ගුමයෙනි. මෙම කුළුවලියේ ප්‍රධාන පියවරයන් පහත දැක්වේ.

- ක්ෂේත්‍ර රඛර් කිරී 21% ක් වියලි රඛර් ප්‍රතිගතයක් දක්වා සම්මතකරනය.

- සොෂියම් බයික්ල්ංයිට් වික්න කිරීම.
- අනරමද කාල පරතරය විනාඩි 10 - 15 ක් පමණ කිරී තිකලව තබා විනාඩි 20 බැගින් කිරී හොඳින් කළඹින්න.
- කිරී කළඹින අනරම කෙනෙකුගේ අනක් නො පරික්ෂූ ලැබේ කැල්ලන් නො කිරීවලට දමා කුඩා සහ අංගු සැදිම ඇරඹි ඇත්දැයි පරික්ෂා කරන්න.
- අනෙකි නො ලේ කැබැල්ලේ කුඩා අංගු දිස්ට්‍රිඩ් නම් කිරී 15% ක් වියලි රඛර් ප්‍රමාණය දක්වා තවදුරටත් තනුක කරන්න.
- කිරී මිශ්‍රණය විනාඩි 10 ක් පමණ නිකලව තබා කහ පැහැති අංගු විශාල කැටිති බවට පත්වන තුරු සෙමින් කළඹින්න.

B. යාන්ත්‍රික ක්‍රමය

මෙම ක්‍රමයේදී කිරී කළඹිනු ලබන්නේ යාන්ත්‍රිකව ය. මෙම ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන පියවරයන් පහත දැක්වේ.

- ක්ෂේප්තු කිරී 15% ක් වියලි රඛර් ප්‍රතිගතයක් දක්වා සම්මතකරණය කිරීම.
- සොෂියම් බයික්ල්ංයිට් වික්න කිරීම.
- විනාඩි 10 ක් පමණ කාලයක් සම්පූර්ණ වායුව (Compressed air) කිරී තුළුන් යැවීම මගින් අස්ථිය බවට පත්වන අංගු වික්න කිරීම.
- මත්‍යිට පෙනු වල මෙම අංගු දක්නට නොලැබෙන තොක් මෙම පියවර සිදු කරන්න.

මෙම ඉහත ක්‍රමන ආකාරයකින් තොක් කහ පැහැති භාගය (Yellow fraction) ඉවත් කිරීම නිසා ඉතුරුවන සුදු පැහැති භාගය (White fraction) මැදවීමේ වැංකි වලට නො). 60 පෙරනයක් හරහා පෙරීම සිදු කළ යුතුය. කහ පැහැති තේප් රඛර් (Yellow fraction) බවට පත් කරනු ලබන්නේ මෙසේ රඛර් කිරී වලින් ඉවත් කරනු ලබන කහ පැහැති කොටසයි.

7. විරංජනය (Bleaching)

හාගිකකරණය කරන ලද රඛර් කිරී වලට (i.e. White fraction) විරංජනකාරක වික්න කිරීම මැන් තේප් රඛර් වල පැහැය තවදුරටත් වර්ධනය කළ හැක.

7.1 අරමුණ

බොනොමයක් කහ පැහැති වර්ණක හා අනෙකුන් රඛර් නොවන ද්‍රව්‍ය හාගිකකරණය මගින් ඉවත් වුවත් තවදුරටත් ඉතිරි වී පවතින කහ පැහැති වර්ණක විරංජනය කිරීම සඳහා මෙම රකායතික ද්‍රව්‍ය වික්න කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. වෙළඳ පොලේ විවෘත නම් වලින් මෙම විරංජනකාරක (Bleaching agent) ඇතෙන් එවායේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාර රකායතික ද්‍රව්‍ය විකම වේ.

7.2 නිරදේශීන ප්‍රමාණය

වෙළඳපොලෙන් ලබා ගත හැකි විරෝධන කාරක වල සාන්දුනුය 35 - 40% පමණ වේ. මෙම සාන්දු ප්‍රවත්තය ආචිතා කොට සාදා ගන්නා 5% තහුක ප්‍රවත්තයක් රඛර් කිරීවලට විකතු කළ යුතුය. මෙම 5% තහුක ප්‍රවත්තය සාදා ගන්නේ සාන්දු ප්‍රවත්තයෙන් කොටස් 10 ක් ජලය කොටස් 190 කට විකතු කිරීම මගිනි.

මෙම තහුක ප්‍රවත්තයෙන් ලිටර් 2 - 3 (i.e. සාන්දු ප්‍රවත්තයෙන් නම් 100-150 g ක් පමණ) පමණු ප්‍රමාණයක් වියලි රඛර් 100 kg ක් විරෝධනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් වේ. කෙසේ වෙතත්, මෙම ප්‍රමාණය, ක්ෂේත්‍ර කිරීවල පැහැය හා ගිණුකරනය මගින් ඉවත් කරන ලද කළ පැහැදිලි වර්ණක ප්‍රමාණය යන කරුණු මත වෙතත් වේ. විම නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නිසි පරිදි තොයා ගැනීමට, සාර්මාන්ත ගාලාවිදු අභ්‍යන්තු බැලීමෙන් සිදු කළ හැක. බොහෝ විට නිරදේශීන ප්‍රමාණයේ පහළ ඩිමාවට ආකර්ෂණ ප්‍රමාණයක් කිරී වලට විකතු කිරීම ප්‍රමාණවත් වේ.

මෙම නිරදේශීන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් රඛර් කිරීවලට විකතු කළ හොත් විමගින් තුළුප් රඛර් වල පැහැය වර්ධනය නොවන නමුත් විමගින් රඛර් ගැබඩා කර තැබීමෙදු මදු බවක් ඇතිව්ව හා පැහැය අඩු වීමට ඉඩ ඇති ඇති.

8. කිරී කැටි ගැකීම (මිදුවීම)

විරෝධන කාරක විකතු කිරීමෙන් අනතුරුව රඛර් කිරීවල අඩිංගු රඛර් අංඟ මිදුවීම සඳහා අම්ලයක් විකතු කළ යුතුයි. අම්ල විකතු කිරීම මගින් රඛර් කිරී වල pH අගය පහත වැඩිම නිසා වහි අති රඛර් අංඟ කැටි ගැකීම සිදුවේ. ක්ෂේත්‍ර කිරීවල pH අගය 4.4 - 4.8 අතරට පැමිනි විට රඛර් අංඟ කැටි ගැකීම සිදුවේ.

තුළුප් රඛර් නිෂ්පාදනයට වෙළඳපොලේ ඇති ඉතාමත් සුදුසුම කැටි කාරකය (Coagulant) වන්නේ ගෝමික් අම්ලයයි. වෙළඳ පොලේ ඇති ගෝමික් අම්ලයේ ප්‍රබලතාව සාමාන්‍යයෙන් 85% පමණ වන අතර මෙය රඛර් කිරී වලට විකතු කළ යුත්තේ 1% තහුක ප්‍රවත්තයක් ලෙසිනි.

8.1 නිරදේශීන ප්‍රමාණය

සාන්දු ගෝමික් අම්ලයෙන් කොටස් 1 ක් ජලය කොටස් 84 දිය කිරීම මගින් 1% තහුක ගෝමික් අම්ලය සාදා ගත හැක. රඛර් කිරීවල අඩිංගු වියලි රඛර් 1kg කැටි ගැකීම සඳහා සාන්දු ගෝමික් අම්ලයෙන් 3.5-4.5 ml පමණ (1% තහුක ප්‍රවත්තයෙන් නම් 350 - 450 ml පමණ) විකතු කළ යුතුය. රඛර් අංඟ කැටි ගැකීම සඳහා අවශ්‍ය නිශ්චිත අම්ල ප්‍රමාණය නිර්ණ්‍ය වන්නේ විකතු කරන ලද ප්‍රතිකාටී කාරක, ජලයේ ස්වභාවය හා රඛර් කිරී මිදුවීමට ගනවන කාලය යන කරුණු මතය. කෙසේ වෙතත් කිසීම අවස්ථාවක නිරදේශීන ප්‍රමාණයට වඩා මෙම අම්ලය එක් නොකළ යුතුය.

9. අභ්‍රිත

දුවින්ට රෝල් (two roll) හාවිනා කිරීම මගින් රඛර කිරී කැටිය අභ්‍රිත සිදු කරයි. මේ සඳහා පහත සඳහන් දුවින්ට රෝල හාවිනා කළ යුතුය.

- තිරස් කට්ට සහිත රෝල (Macerator)
- සිනිදු රෝල (Smooth roller)

9.1 අරමුණු

අභ්‍රිත සිදු කරනු ලබන්නේ

- රඛර කිරී කැටිය තුළ අති සිරම් උවස ඉවත් කිරීමට
- රඛර නොවන උවස හොඳින් සේදු ඉවත් කිරීමට
- රඛර කිරී කැටිය තුති ලේස් බවට පත් කිරීමට.

9.2 නිර්දේශන ක්‍රමය

නොළේ රඛර නිෂ්පාදනයේදී හාවිනා කරන දුවින්ට රෝල වර්ග හා අභ්‍රිත යුතු වාර්ගීන පහත වගුව 1 ත් පෙන්වා ඇත.

වගුව 1. නොළේ රඛර නිෂ්පාදනය සඳහා අභ්‍රිතමේ ක්‍රියාවලිය

රෝල් වර්ගය	රෝලවල මත්තිව ස්වභාවය	අභ්‍රිය යුතු වාර්ගීනය	ගිරු අනුපාතය	සිදුවන ක්‍රියාවලිය
කට්ට සහිත රෝල (Macerator)	තිරස් කට්ට	05	1:1.25	කිරී කැටිය බිලැන්කට් කිරීම හා හොඳින් සේදුම
සිනිදු රෝල (Smooth Roller)	සිනිදු මත්තිව	01	1:1.8	තුති ලේස් බවට පත් කිරීම.
බිලැන්කට් රෝල	තිරස් කට්ට	02	1:1	වියලු ලේස් බිලැන්කට් බවට පත් කිරීම

රඛර අභ්‍රිතමේ ක්‍රියාවලිය සඳහා පහත දැක්වෙන පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතුය.

- රඛර කිරී කැටිය 10 cm නොවැකි වූ කැබලු වලට කඩා වෙන් කළ යුතුය.
- මෙම කැබලු කට්ට සහිත රෝල (Macerator) හරහා 5 වනාවක් යැවිය යුතු වන අනර මෙහිදී රඛර නොවන උවස ඉවත් වීම සඳහා හොඳින් ජලය ක්ෂේ කිරීම සිදු කළ යුතුය.

- ලේස් පටි (mats) වික් වරක් කිහිද රෝල හරහා යැවීම මගින් ඉනා තුනි ලේස් බවට පත් කළ යුතුයි.
- රඛර ලේස් වියලුමෙන් පසුව, එවා මේසයක් මත විසිරෙන සේ දුමා එවායේ වර්ණය හා කුණු පරික්ෂා කළ යුතුයි. මෙම ලේස් වික මත වික තබා වික ලේස් මිටියක් සැදෙන සේ තුන්වරක් නැඩිය යුතුය.
- මෙයේ සකක් කර ගත් ලේස් පටි, සහකම 22-25 mm පමණු වන සේ වියලු බැලැන්කටි රෝල හරහා යැවිය යුතුය.
- ඉන්පසු මෙම බැලැන්කටි අඩු වගයෙන් පය 5 ක් පමණ කිසිල් විමට තැකිය යුතුයි.
- යන්ත්‍රයේ රෝල් අතර පර්තරය අඩු කොට ආසන්න වගයෙන් 18 mm පමණ සහකම බැලැන්කටි විකක් ලබා ගත හැක.
- මෙම බැලැන්කටි සම්මත ප්‍රමාණයට (540 - 720 mm) කපතු ලබන අතර නමුත් විය බොහෝ විට රඳු පවතින්නේ මිලදී ගන්නාගේ අවශ්‍යතාවය මතය.
- කිලෝ ගුණී 50 ක මටි වගයෙන් සේ මිලදී ගන්නාගේ අවශ්‍යතාවය මත අසුරනු ලබිය යුතුයි.

10. ලේස් වියලුම

සාමාන්‍යයෙන් වියලුම් කුටිරයක් තුළ උතුසුම් වාතයේ ආධාරයෙන් සේප් රඛර ලේස් වියලුම කිදු කළ යුතුයි. වියලුම් කුටිරයේ උතුන්න්වය 34°C විය යුතුයි.

10.1 අරමුණු

- ඉනිරිවී ඇති ජල වාෂ්ප ඉවත් කිරීමට
- දිලිර වර්ධනය අවම කිරීමට
- ප්‍රවාහනය පහසු කරවීම සඳහා

10.2 කිරදේශීන කුමය

වියලුම් කුටිරය තුළට ලේස් ඇතාව කිරීමේදී සියලුම දොර ජනෙල් විවෘතව තැකිය යුතුය. බොධිලරයට දර දුමා දහනය කිරීම, ලේස් ඇතාව කිරීම සම්පූර්ණ කිරීමට ප්‍රථම කිදු කළ යුතුය. සේප් රඛර ලේස් ඇතාව කිරීමෙන් පසුව වහලයේ පිහිටි වාත ක්වුවට හැර අනෙකුත් සියල දොර ජනෙල් වාත තැකිව කිදු කළ යුතුය. නමත් පලමු පය 3-4 න් පසුව, විම ක්වුවට අර්ධව වාත තැකිව මගින් වියලුම් කුටිරයේ උතුන්න්වය 34°C වලට පවත්වා ගත හැකිය. වියලුම් කුටිරයේ පහලින් ඇති වාත ක්වුව අවශ්‍ය නොවන සේ තබා ගැනීම මගින් වියලුම් කුටිරයේ උතුන්න්වය මතා පාලනයකින් යුත්තාව තබාගත හැක.

11. සේප් රඛර වල දෝශ

ලේලෙක්ස් සේප් ඉනා පරිකිදුව හා මනා පාලනයකින් යුත්තාව නිපදවනු ලබුවන්, නොයෙකුත් හේතු නිසා මේවා දුර්වර්ණ වීම සිදුවේ. පහත දැක්වෙන්නේ සේප් රඛර වල ප්‍රධාන වගයෙන් දක්නට ලැබෙන දුර්වර්ණ වීමේ අවස්ථාවන්

- වින්සයයිම්ය ක්‍රියාව නිසා සිදුවන දුර්වර්ණ වීම
- කහ පැහැති දුර්වර්ණ වීම
- ගබඩා කර තැබීමේද සිදුවන දුර්වර්ණ වීම
- දිලිර නිසා අැතිවන දුර්වර්ණ වීම

වගුව 2 හි දැක්වෙන්නේ වක් වක් දුර්වර්ණ (Discolouration) වීමට හේතුව හා එවා මග හරවා ගන්නා ආකාරයයි.

වගුව 2. සේප් රඛර නිෂ්පාදනයේ සිදුවන දුර්වර්ණ වීම

දුර්වර්ණවීම	හේතුව	මග හරවා ගැනීම
වින්සයයිම්ය දුර්වර්ණ වීම.	වින්සයයිම මගින් සිදුවන උත්ප්‍රේරණය නිසා රඛර කිරී වල අඩංගු පොලීනොෂ්ලක දුවස වල සිදුවන සික්සිකරණය	නියමිත ප්‍රමාණයෙන් සොංචියම් බඳිස්ල්ගයිට් / සොංචියම් මොටාබඳස්ස්ල්ගයිට් නියමිත වේලාවට වක්තු කිරීම. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද නොකිරීම. වියලිම ප්‍රමාද නොකිරීම.
කහ පැහැති දුර්වර්ණ වීම	රඛර කිවෙල අඩංගු කහ පැහැති වර්ණක නිසා	හොඳින් භාගිකකරණය කිරීම. නියමිත ප්‍රමාණයට විරෝධ කාරක වක්තු කිරීම.
ගබඩා කිරීමේද සිදුවන දුර්වර්ණ වීම.	රඛර කිවෙල අඩංගු අැමින් සංයෝග ලේඛ අයන සමග ප්‍රතිඵ්‍යා කිරීම	ඉනා නොද තත්ත්වයේ ජලය භාවිත කිරීම.
දිලිර වර්ධනය නිසා සිදුවන දුර්වර්ණ වීම	රඛර ලේස් වල දිලිර වල වර්ධනය	දින 3 ක් අනුලත ලේස් වේලා අවසන් කිරීම

ඉහත සඳහන් දුර්වර්ණවීම් වෘත්ත අමතරව පහත සඳහන් ආකාර වෘත්ත සේප් රඛර දුර්වර්ණ වීමට ඉඩ ඇත.

- ත්‍රේෂ්ඨ කිරී වලට අධික වගයෙන් ලේඛ අයන (විශේෂයෙන් යක්‍රියා අයන) වක්තු වීම නිසා අැතිවන රතු දුම්රිය පැහැති දුර්වර්ණ වීම.
- බක්ටිරියා වක්තු වීම නිසා සේප් රඛර වල සිදුවන සුදු පැහැය අඩුවීම (Dull colour) භා කහ පැහැයට භුරු වීම.

- සේෂ් රබර් හිරු එලූයට නිරාවරනය වීම, ද්‍රව්‍යේ රෝල වල උෂ්ණත්වය හොඳින් පාලනය තොවීම හා වියලුම් කුටිරයේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා රබර් වල සුදු පැහැය අඩුවීම.
- ප්‍රථම කැටි ගෙහුනු (pre-coagulated) ක්‍රේංචු කිරී හාවනය නිසා ඇතිවන දුරටත්වීම.

12. තාක්ෂණික පිරිවිතර (Technical Specifications)

සේෂ් රබර් ශේෂිගන කරන ලබන්නේ එහි දිගුපත පෙනුම මත වුවන්, ශ්‍රී ලංකා රබර් පර්යේෂණායනනය මැන් ලේලෙක්ස් සේෂ් රබර් සඳහා තාක්ෂණික පිරිවිතර හඳුන්වා දී ඇති. ඉහත නිෂ්පාදන පියවර නියමිත පරිදි අනුගමනය කිරීම මගින්, හාභිකරණය හා විරෝධනය කරන ලද සේෂ් රබර් (Fractionated and bleached) වල පහත දුක්වෙන පිරිවිතර (වගුව 3) වලට අනුකූලවන ලෙස ඉතා පහසුවෙන් තිබුදුවිය හැක.

වගුව. 3. සේෂ් රබර් වල කාමනා පිරිවිතර

වගුලේක්නා පරාමිතිය	පිරිවිතර
කුතු ප්‍රමාණය % (w/w)	0.02 (උපරිම)
වාශ්පගිල් දුවන % (w/w)	0.5 (උපරිම)
අව ප්‍රමාණය % (w/w)	0.20 (උපරිම)
Po (වොලක් ඒකක)	30 (අවම)
PRI	60 (අවම)
මුළු නිවුරුන් ප්‍රමාණය % (w/w)	0.35 (උපරිම)
මුති දුක්සුවිතාව (ML1+4@100°C)	75 - 85
ලොවිබොන්ඩ් වර්ණය	1.5 (උපරිම)